中艺 PX30 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	系统	固件版本	Assignee	Updated
438	Bug	New	Normal	LCM 连接器容易损坏		-	shiliang	03/18/2024 05:02 PM
436	Bug	New	Normal	APP 开发者模式无法设置系统语言	Android	PX30_Test_V01_20240308.img	振华	03/12/2024 05:57 PM
433	Bug	New	Normal	KB19B 控制板正负极间距过小（接线极耳存在松脱短路风险）		-	jing	11/14/2023 09:28 PM
426	Bug	New	Normal	进入到lanuch后任何UI显示为镜像输出	Android	update-android-v8.0.3-20231019.img	sun	10/20/2023 02:19 PM
425	Bug	New	Normal	开机会出现APP Stopping	Android	update-android-v8.0.1.img	振华	10/19/2023 07:15 PM
424	Bug	New	Normal	Power ON|OFF NG	Android	update-android-v8.0.1.img	sun	10/19/2023 07:11 PM
423	Bug	New	Normal	开机进入recovery界面	Android	update-android-v8.0.1.img	振华	10/19/2023 07:05 PM
422	Bug	New	Normal	ADB无法连接	Android	update-android-v8.0.1.img	jing	10/20/2023 12:53 PM