

LZ201 - Issues

| #   | Tracker | Status | Priority | Subject                                    | OS     | Path                                                                | Assignee | Updated             |
|-----|---------|--------|----------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 903 | Bug     | New    | Urgent   | 无法通过串口烧录固件                                 | Ubuntu | \\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\Linux\2025_03_10 | 王        | 03/31/2025 09:42 AM |
| 884 | Bug     | New    | Urgent   | can总线无法正常工作，导致设备无法启动。can总线无法正常工作，导致设备无法启动。 | Ubuntu | \\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\Linux\2025_03_10 | 王        | 03/11/2025 04:22 PM |
| 870 | Bug     | New    | Urgent   | ubuntu系统无法同步数据到emmc存储                      | Ubuntu | \\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\Linux\2025-01-23 | Linx     | 03/05/2025 06:21 PM |
| 834 | Bug     | New    | Normal   | 无法通过HDMI接口播放视频                             | Ubuntu | \\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23       | jing     | 02/14/2025 02:42 PM |
| 833 | Bug     | New    | Normal   | 4g网络无法正常工作，导致设备无法上网                        | Ubuntu | \\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23       | Linx     | 02/13/2025 05:58 PM |
| 832 | Bug     | New    | Normal   | SPK无法正常工作，导致设备无法发声                         | Ubuntu | \\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23       | jing     | 02/13/2025 01:51 PM |
| 831 | Bug     | New    | Normal   | 无法通过串口烧录固件，导致设备无法启动                        | Ubuntu | \\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23       | jing     | 02/13/2025 01:46 PM |
| 829 | Bug     | New    | Normal   | HDMI接口无法正常工作，导致设备无法播放视频                    | Ubuntu | \\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23       | Linx     | 02/10/2025 02:08 PM |
| 828 | Bug     | New    | Low      | 设备内存不足，导致设备无法正常运行                          | Ubuntu | \\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23       | Linx     | 02/10/2025 04:08 PM |
| 827 | Bug     | New    | High     | TP无法正常工作，导致设备无法触摸                          | Ubuntu | \\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23       | jing     | 02/08/2025 06:15 PM |
| 826 | Bug     | New    | High     | MIPI DSI TX mipi无法正常工作，导致设备无法显示            | Ubuntu | \\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23       | jing     | 02/08/2025 06:13 PM |
| 825 | Bug     | New    | High     | 无法通过WORK总线正常工作，导致设备无法启动                    | Ubuntu | \\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23       | jing     | 02/08/2025 11:34 AM |
| 824 | Bug     | New    | Normal   | 无法通过eth0接口正常工作，导致设备无法上网                    | Ubuntu | \\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23       | jing     | 02/06/2025 03:25 PM |
| 823 | Bug     | New    | High     | BT无法正常工作，导致设备无法蓝牙连接                        | Ubuntu | \\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23       | 王        | 02/06/2025 02:57 PM |
| 822 | Bug     | New    | Normal   | 无法通过root总线正常工作，导致设备无法启动                    | Ubuntu | \\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23       | Linx     | 02/06/2025 02:00 PM |
| 821 | Bug     | New    | Urgent   | MIPI无法正常工作，导致设备无法显示                        | Ubuntu | \\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23       | Linx     | 02/06/2025 01:40 PM |