

LZ750 - Bug #919

gpio50

04/03/2025 02:43 PM -

Status: New Priority: Urgent Assignee: jing Category: H.W Target version: LZ750 CPU: hisi3402 01 01 fastboot\kernel\192.168.1.250\03-image\hisi3402\imageOS\ubuntu\ubuntu_V1.0-20250225 rootfs\192.168.1.250\01-Public\Linx\hi3403\ubuntu\20250326	Start date: 04/03/2025 Due date: % Done: 0% Estimated time: 0.00 hour Spent time: 0.00 hour Ubuntu Linux Hi3403 4.19.90 APP: EMMC: -
Description gpio -----RTC----- -----TP----- GND 1 2GND GND 3 4GND 51 5 6VCC-3v3 50 7 8VCC-3v3 GND 9 10GND 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 513V33.245 echo 51 > /sys/class/gpio/export echo out > /sys/class/gpio/gpio51/direction echo 1 > /sys/class/gpio/gpio51/value # 503V33.109 echo 50 > /sys/class/gpio/export echo out > /sys/class/gpio/gpio50/direction echo 1 > /sys/class/gpio/gpio50/value # 3.3V5%	