

LZ201 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	OS	Path	Assignee	Updated
903	Bug	New	Urgent	无法通过串口烧录固件	Ubuntu	\\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\Linux\2025_03_10	王	03/31/2025 09:42 AM
884	Bug	New	Urgent	can总线无法正常工作，导致设备无法启动。can总线无法正常工作，导致设备无法启动。	Ubuntu	\\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\Linux\2025_03_10	王	03/11/2025 04:22 PM
870	Bug	New	Urgent	ubuntu系统无法同步emmc数据	Ubuntu	\\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\Linux\2025-01-23	Linx	03/05/2025 06:21 PM
834	Bug	New	Normal	HDMI接口HDMI接口SPK接口	Ubuntu	\\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23	jing	02/14/2025 02:42 PM
833	Bug	New	Normal	4g eth0无法正常工作，导致设备无法启动。4gDNS无法正常工作	Ubuntu	\\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23	Linx	02/13/2025 05:58 PM
832	Bug	New	Normal	SPK接口无法正常工作	Ubuntu	\\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23	jing	02/13/2025 01:51 PM
831	Bug	New	Normal	无法通过串口烧录固件，导致设备无法启动。pop/无法reboot	Ubuntu	\\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23	jing	02/13/2025 01:46 PM
829	Bug	New	Normal	HDMI接口type-c接口DP接口HDMI接口	Ubuntu	\\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23	Linx	02/10/2025 02:08 PM
828	Bug	New	Low	无法通过串口烧录固件，导致设备无法启动。4.78GB 4GB	Ubuntu	\\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23	Linx	02/10/2025 04:08 PM
827	Bug	New	High	TP无法正常工作	Ubuntu	\\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23	jing	02/08/2025 06:15 PM
826	Bug	New	High	MIPI DSI TX mipi无法正常工作	Ubuntu	\\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23	jing	02/08/2025 06:13 PM
825	Bug	New	High	无法通过串口烧录固件，导致设备无法启动。WORK无法正常工作	Ubuntu	\\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23	jing	02/08/2025 11:34 AM
824	Bug	New	Normal	无法通过串口烧录固件，导致设备无法启动。eth0无法LED	Ubuntu	\\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23	jing	02/06/2025 03:25 PM
823	Bug	New	High	BT无法正常工作	Ubuntu	\\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23	王	02/06/2025 02:57 PM
822	Bug	New	Normal	无法通过串口烧录固件，导致设备无法启动。root无法gst-launch-1.0	Ubuntu	\\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23	Linx	02/06/2025 02:00 PM
821	Bug	New	Urgent	MIPI无法正常工作，导致设备无法启动。3A	Ubuntu	\\192.168.1.250\01-Public\wilson_test\rk3576\lz201\2025-01-23	Linx	02/06/2025 01:40 PM